

(9) 初期化が完了し、LiveShell 本体のステータスが HELLO となります。

以下、電源をオフするための手順になります。

右上ボタン（指マーク）を押します。



(10) ステータスが CONNECTING となります。左上ボタンを押します。



(11)ステータスが OFFLINE となります。左上ボタン（電源マーク）を押します。



(12)左下ボタン（POWER OFF）を押します。



(13)LiveShellの電源が切れます。